

16. fundur framkvæmdateymis Snæfellsbæjar haldinn 3. október 2023 í fundarsal Ráðhússins og hófst hann kl. 09:00.

Mætt: Kristinn Jónasson, Vagn Ingólfsson, Matthías Páll Gunnarsson, Ævar Sveinsson, Baldvin Leifur Ívarsson og Björn Arnaldsson. Ragnar Mar Ragnarsson komst ekki. Lilja Ólafardóttir ritaði fundargerð.

1) Björn fór yfir framkvæmdir á vegum hafnarinnar:

- a. Framkvæmdir við þekju og lagnir á Norðurtanga í Ólafsvík halda áfram. Verið er að undirbúa að setja upp lýsingu og búnað á bryggjuna varðandi öryggismál, en bráðabirgðalýsing hefur verið sett upp.
- b. Endurbætur á hafnarhúsinu í Ólafsvík halda áfram, verið er að vinna við framkvæmdir utan húss.
- c. Vinna við dýpkunarframkvæmdir í innsiglingunni til Rifshafnar er stopp eins og áður hefur komið fram. Verið er að ræða við Vegagerðina og verktakann um framhaldið.
- d. Framkvæmdir við stækjun og hækkun á Trébryggju við Norðurtanga í Ólafsvík eru byrjaðar. Samið var við Köfunarþjónustu Sigurðar ehf. um framkvæmd verksins og mætti verktakinn á verkstað með tæki og búnað 15.09. s.l.
- e. Framkvæmdum við sjóvörn við Ólafsbraut er að mestu lokið, eftir er að lengja ræsi við Hvalsá og raða grjóti á því svæði. Þá er lokafrágangur innan við garðinn eftir.
- f. Á næstu dögum hefjast framkvæmdir við sjóvörn á Hellnum ásamt vinnu við lokafrágang í grjótnámu. Þessum hluta framkvæmda var frestað fram í október.
- g. Búið er að steypa kantstein við hafnarhúsið og á bílastæði fyrir ofan höfnina á Arnarstapa og á nýju bílastæði við Rifshöfn. Frágangur og þökulagning er eftir.
- h. Eftir er að merkja nýtt bílastæði á hafnarsvæði Rifshafnar og bílastæði fyrir ofan höfnina á Arnarstapa. Bílastæðið við Bárð Snæfellsás verður merkt í leiðinni.
- i. Verið er að vinna að uppsetningu á götulýsingu á hafnarsvæði Ólafsvíkurhafnar við Norðurtanga, frá bryggju að hafnarvog.
- j. Verið er að laga steypuskemmdir á veginum niður að höfninni á Arnarstapa.

2) Leifur fór yfir ýmsar framkvæmdir:

- a. Breytt íbúð á Dvalarheimilinu Jaðri og búin til geymsla fyrir stoðtæki. Þeirri framkvæmd er lokið.
- b. Lokið við að mála og setja upp innréttigar að Engihlíð 18 lhh. Það virðist vera raki í íbúðum á neðstu hæð í Engihlíð 18. Mögulega þarf að drena fyrir utan og verður það skoðað núna í mánuðinum.
- c. Ýmis smærri verkefni s.s. vegna leikskólans, Jaðars og ýmis önnur viðhaldsverkefni á stofnunum bæjarins.



The image shows several handwritten signatures and initials in blue ink, likely belonging to the individuals mentioned in the document. The signatures are somewhat stylized and overlapping, making individual names difficult to decipher precisely. One signature appears to begin with 'Björn', another with 'Ólaf', and a third with 'MPC'. There are also several smaller initials and signatures at the bottom right.

3) Ævar fór yfir framkvæmdir á vegum Áhaldahússins:

- a. Lagaður leki á gömlu vatnsstofnlöginni í Rifi, skipt um inntak við Sandholt 20 og einnig Grundarbraut 4 í Ólafsvík.
- b. Tengdum skólp undir húsínu að Ólafsbraut 23 ásamt því að búið er að sandsparsla og málá húsið að innan. Stefnt er að því að ljúka við alla vinnu við húsið í þessum mánuði.
- c. Gengið frá slátturgræjum og þær lagfærðar eftir sumarið.
- d. Rifinn veggur á Jaðri.
- e. Aðstoðað við þak á Gufuskálum.
- f. Unnið við sundlaug. Stóru rörunum komið fyrir, smíðaður pallur undir dælu og smíðaðar festingar undir stóru rörin og þær settar upp.
- g. Tvö hús sem eiga að fara á Lýsuhól gerð klár fyrir flutning, þau flutt og sett niður á Lýsuhóli.

4) Matthías fór yfir framkvæmdir við íþróttamannvirki og slökkvilið:

Sundlaug

- a. Í september var farið í að tæma vaðlaug til að færa yfirlastankana til að koma rennibrautalögnum fyrir. Vaðlaug var þrifin og vatn sett í hana aftur.
- b. Gat var sagað á vegg í sundlaugarkjallara fyrir rennibrautarlagnir.
- c. Sundlaug var tæmd og farið í að gera inntaksgöt á hana fyrir rennibrautardælu og affall frá rennibraut. Í framhaldi af því var sundlaug málud og gert við nokkrar flísar á bakka.
- d. Huga þarf að því að skoða betur stóra viðgerð á sundlaugarbakka þar sem hann er orðinn frekar lélegur. Steypa undir flísum er orðin fúin eða laus í sér og margar flísar sprungnar.
- e. Búið er að smíða festingar fyrir lagnir og setja upp 315mm rör frá rennibraut að sundlaug.
- f. Sett var upp 360° estirlitsmyndavél í sundlaugarsal.
- g. Málning var hreinsuð af gólfí í kringum heita pottinn inni og það málud aftur.
- h. Skipt var um pressu í varmadælu 2 þar sem hún var orðin léleg.
- i. Innrauðir klefar voru tengdir og teknir í notkun.
- j. Sett var upp sturta í sundlaugarsal til að fólk geti skolað af sér eftir sauna og innrauðu klefsana áður en farið er aftur í sundlaug og heita potta.
- k. Heiti pottur A (úti) var tæmdur og þrifinn og stútar lagaðir.

BK *Onar* *MPG*
Vi *BT* *AS* *AS*

Íþróttahús Ólafsvík

- a) Gert var við dúk á stóra þakinu þar sem komin voru ca 10 göt á þakið. Einnig voru niðurföll hreinsuð.
- b) Matthías mun hafa samband við Hallgrím, sem sá um þakið á grunnskólanum á Hellissandi, og fá hann til að meta ástand þaksins og í framhaldinu að fá tilboð í lagfæringar á þakinu.

Fótboltavöllur Ólafsvík

- a) Búið er að frosttæma vökvunarkerfi á fótboltavelli.
- b) Gert var við þrjú af fjórum ljósum í flóðlysingu á fótboltavelli. Enn er eitt ljós bilað en beðið er eftir viðgerð á því. Ljósin eru enn í ábyrgð – ábyrgðarviðgerð.

Slökkvistöð

- a) Sett var upp brunaviðvörunarkerfi í húsnæði slökkvistöðvar.
- b) Verið er að skoða breytingar á öryggiskerfunum á öllum stofnunum bæjarins.

5) Vagn fór yfir framkvæmir í skólamannvirkjum:

Grunnskólahúsnæðið í Ólafsvík

- a) Gluggar sem settir voru í grunnskólann í Ólafsvík voru kíttaðir og málaðir.
- b) Áhaldahúsið er búið að vera að þökuleggja meðfram nýja malbikinu í Ólafsvík. Það er mjög vel gert.
- c) Slökkvitæki í Ólafsvík hafa öll verið yfirsarin og eru í góðu lagi.
- d) Það er nóg af allskyns smávægilegu sem þarf að huga að þegar skóli byrjar á haustin og mikill tími farið í það.

Grunnskólahúsnæðið á Hellissandi

- e) Nánast allar framkvæmdir búnar. Búið er að mála allt húsið að utan og þakframkvæmdum lokið. Flest allir gluggar eru komnir í og frágengnir. Efri þakkantur var klæddur og einangraður. Það sem upp á vantar er að koma fyrir öllum niðurfallsrörum, það vantar að kjarnabora undir neðri þakkant en búið er að fá að verktaka í verkið.
- f) Margt smávægilegt hefur líka þurft að leysa við skólabyrjun.



6) Kristinn fór yfir nokkra punkta:

- a) Búið er að setja járn á þakið á Gufuskálum en eftir að setja þakkant, áfellur og rennur.
- b) Búið er að flytja húsin á Lýsuhól og framkvæmdir hafnar við að loka þeim og tengja við eldra húsnæði.
- c) Verið er að ganga frá lóðum við Engihlíð 18-22 eftir malbiksframkvæmdir. M.a. verður þökulagt og fleira.
- d) Það þarf að athuga með skjólvegg við salernisgáminn á Arnarstapa.

Næsti fundur verður þriðjudaginn 7. nóvember kl. 09:00.

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 10:13

*Kristinn Gunnarsson
Börn Arnalossars.
Matthias Páll Gunnarsson
Óscar Ósteinn -
Baldur L. Þorsteinsson
Mára Ólfarsdóttir
Vagn Ingólfsson*